

PROJEKTE | BRANDSCHUTZ



Staatliche Kunstsammlung Dresden - Albertinum

Beschreibung:

Das Tragwerk im 1.OG bestehend aus Kappendecken, Stahl-Unterzügen und gusseisernen Stützen wurde brandschutztechnisch bewertet.

Auf der Basis der neuen Europäischen Normengeneration und Erfahrungswerten wurde eine brandschutztechnische Bemessung vorgenommen. Gleichzeitig wurden die bauordnungsrechtlichen Anforderungen überprüft. Die Kappendecken konnten ohne weitere Maßnahmen belassen werden. Die Stahlunterzüge und Gußstützen werden mit einem Anstrich versehen.

Staatliche Kunstsammlung Dresden - Albertinum

Bewertung der Bestandskonstruktion und Ausarbeitung von Ertüchtigungsmaßnahmen hinsichtlich des Brandschutzes, Decke über 1.OG und freistehende Stützen

Bauherr:

Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement
Niederlassung 1 | Dresden

Architekten:

Staab Architekten | Berlin

Leistung:

Leistungsphasen 1-5

Bildergalerie:

